

3	Drzwi boczne prawe przesuwne	23	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	*Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	24	System ABS + EDS + ASR + MSR
5	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	25	Szyba przednia klejona
6	Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych	26	Szyba tylna ogrzewana
7	Immobilizer	27	Szyby atermiczne
8	Kolumna kierownicy regulowana	28	Ścianka działowa wysoka z oknem stałym
9	Korektor siły hamowania	29	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Napinacze pasów bezpieczeństwa	30	Światło dodatkowe STOP
11	Nawiew powietrza z 4-stopniową dmuchawą	31	Tapicerka drzwi z tworzywa
12	Obrotomierz	32	Tapicerka z materiału
13	Opony 205/65 R16	33	Uchwyty do mocowania ładunków
14	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	34	Układ hamulcowy dwuobwodowy
15	Pasy bezpieczeństwa	35	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
16	Podłoga przestrzeni ładunkowej z blachy stalowej	36	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	37	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
18	Pokrywa tylna przeszklona	38	Zagłówki foteli przednich regulowane
19	Półka pod dachem w kabinie	39	Zbiornik paliwa 80l
20	Przygot. do montażu radia+głoś. 4 szt.+antena w szybie przód	40	Zegar cyfrowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Radioodtwarzacz CD	107
2	+Zabudowa specjalna	300

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego organoleptycznego stwierdzono następujący stan techniczny pojazdu:

NADWOZIE:

Powłoka lakierowa - drobne uszkodzenia typu eksploatacyjnego (zarysowania i odpryski).

Drzwi PP przetarte.

Drzwi przesuwne i wnętrza drzwi - ogniska korozji.

Zderzak tylny uszkodzony.

Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

WYPOSAŻENIE:

Pokrowce foteli podarte.

Wnętrze kabiny zabrudzone.

Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

SILNIK Z OSPRZETEM:

Uszkodzony kolektor wydechowy.

Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE II OSI:

Wad i niesprawności nie stwierdzono.

RESZTA POJAZDU:

Akumulator niesprawny.

Ogumienie zużyte całkowicie.

Pojazd bez ważnego badania technicznego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: S/224/62/2018

z dnia: 2018/08/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2018

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Transporter T5 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO 706CY

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14